


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	UD	H 26/1	QKG - PK39CH-10229	冷凍車PG

	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
	一時抹消	切れ	682,080 km	5,200 kg	L	W	H
		抹消			知年月	25/11	7,210

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	245	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	錆有	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 矢野特殊 2013/12 TPA684 TDJS70D -20℃まで確認 キーストン、ジョロダーレール4列、左右サイドドア 極東格納PG 2014y CG1002H 2390x1570 リターダー	汚れ	有 無
		ヘッドランプ	(HID) ハロゲン
		補助ブレーキ	2 段
		シート破	有 (無)
		ETC	有 無
	ラジオ	(良) 不良	
	バックモタ	有 無	
		カラー	白黒
		リサイクル料	¥12,690

Fガラス	
要交換	(良好) 飛石有
記録簿	有 (無)
取説	有 (無)
メンテノート	有 (無)
PMマフラ	(有) 無
証明書	有 (無)
燃料タンク	



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4 4
スベア	10	245/70R19.5	
F		245/70R19.5	
サイズ		245/70R19.5	
R		245/70R19.5	
サイズ		245/70R19.5	