


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	UD	H 28/1	TKG - MK38L-GU00xxxx	冷凍PG

	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
	一時抹消	切れ 629,018 km 抹消 知年月 一体 別体	2,450 kg	L 6,110	W 2,290	H (門) 2,110

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	215	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	異常なし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 フルハーフ 菱重 TDJS70A-L2 キーストン 4時間で23℃→-13℃ 新明和格納PG ラジコン(作動確認済)	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
		カラー	白黒
		ヘッドランプ	HID ハロゲン
		補助ブレーキ	1 段
		リサイクル料	¥12,690

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
スベア	2	225/80R17.5	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	