


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
T00111	三菱	R 5/2	2RG - FBA20-60xxxx	平ボディ

車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
R7.2/27	586 km	2,000 kg	L	W	H (門)
切れ 抹消	知年月	別体	3,110	1,600	380

エンジン状態	AC	ブレーキ	EG	ps	T/M	速	ペダル
(A) B C	(良) 不良 無	A (V)		130	5	3	

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	異常なし	ベット 有 (無)	ヘッドランプ (LED) ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ (小) 中 多	補助ブレーキ 1 段
パブコ		シート破 有 (無)	
		ETC (有) 無	
		ラジオ (良) 不良	
		バックモタ 有 (無)	
		カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)
燃料タンク		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	10		10
	10	10	10 10
スベア	10	195/75R15	
F		195/75R15	
サイズ		195/75R15	
R		195/75R15	
サイズ		195/75R15	