


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
T00176	UD	H 24/11	TKG - LK38N-1xxxx	塵芥車

車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
一時抹消	切れ 282,573 km 抹消 知年月 一体 別体	3,750 kg	L	W H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	215	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	異常なし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ	小 中 多
極東開発 GB85-83-S		シート破	有 無
回転、プレス		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニター	有 無
		カラー	白黒
			カメラモニター、ケーブル有
			リサイクル料 ¥12,690

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	3	4	1 3
ス ペ ア	4	245/70R19.5	
F		245/70R19.5	
サイズ		245/70R19.5	
R		245/70R19.5	
サイズ		245/70R19.5	