| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T00209 | UD | H 30/11 | 2PG － GK5AAB JNCM－03xxxx | トラクタ | |

| | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R7.12.02 | 切れ | 893,336 km | | 11,500 kg | L | W | H (門) | |
| | | 抹消 | タコ年月 | 一体 別体 | | | | | |

| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ (A) V | EG 420 ps | T/M 12 速 2 ペダル | エスコット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | ベット (有) 無 | ヘッドランプ (HID) ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ (小) 中 多 | 補助ブレーキ 4 段 |
| | | シート破 (有) 無 | |
| | | ETC 有 (無) | |
| | | ラジオ (良) 不良 | |
| | | バックモニタ (有) 無 | ←未検 |
| アルミホイール | | カラー 白黒 | リサイクル料 ¥14,260 |

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | 2 | | 7 | 3 |

| | |
|---|---|
| スペア | |
| F サイズ | 11R22.5 |
| R サイズ | 11R22.5 |