管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
T00211	マツダ	R 1/10	2RG － LKR88A－700xxxx	木平	

	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
	一時抹消	切れ	123,057 km		2,000 kg	L 3,060	W 1,600	H (門) 400	
		抹消	ﾀｺ年月	一体 (別体)					

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ A (V)	EG 150 ps	T/M 6 速 3 ペダル

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	異常なし	ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認	汚れ (小) 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 (無)	
		ETC 有 (無)	
		ラジオ (良) 不良	
		ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ 有 (無)	
		カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	(有)	無
証明書	有	(無)
燃料タンク		



タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	2		3	
2	2		3	2

スペア	2	205/70R16
F サイズ		205/70R16
R サイズ		205/70R16