


| | | | | |
|--------|----|-------|-----------------------|---------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| T00213 | UD | R 4/7 | 2RG - BRR90T2-700xxxx | アルミウイング |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| R7.9.29 | 1,913 km | 2,800 kg | L | W | H (門) |
| 切れ 抹消 | 知年月 | 別体 | 6,230 | 2,400 | 2,400 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----|-----|-----|---|-----|
| エンジン状態 | AC | ブレーキ | EG | ps | T/M | 速 | ペダル |
| (A) B C | (良) 不良 無 | (A) V | | 210 | 6 | 3 | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | ヘッドランプ |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ | 補助ブレーキ |
| フルハーフ DMS W6DU586 | 元レンタカー | シート破 | 1 段 |
| リヤエアサス | | ETC | リサイクル料 |
| | | ラジオ | ¥14,440 |
| | | バックモタ | |
| | | カラー | |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | | | |



| | | | |
|--------------|----|-------------|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 8 | | 8 |
| | | | |
| | 8 | 8 | 8 |
| スベア | 10 | 225/80R17.5 | |
| F | | 225/80R17.5 | |
| サイズ | | 225/80R17.5 | |
| R | | 225/80R17.5 | |
| サイズ | | 225/80R17.5 | |