


| | | | | |
|--------|----|-------|----------------------|---------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| T00216 | UD | R 6/3 | 2RG - CG5FL-NU08xxxx | セルフローダー |

| | | | | | | |
|--------|------|----------|-----------|-----|----|-------|
| 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 一時抹消 | 切れ | 2,105 km | 13,000 kg | L | W | H |
| | 抹消 | | | 知年月 | 別体 | 9,180 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|---|---|-----|
| エンジン状態 | (A) B C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | (A) V | EG | 430 | ps | T/M | AT | 速 | 3 | ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|---|---|-----|

| | | | |
|------------------------|-------------------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | 有 無 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 床板反りあり | 汚れ | 有 無 |
| フジタ製ハイジャッキ(ボディ組上げは別会社) | | シート破 | 有 無 |
| ウインチ ラジコン(手元装置は極東) | | ETC | 有 無 |
| 未使用車 カスタムシート | | ラジオ | 良 不良 |
| | | バックモニタ | 有 無 |
| | | カラ | 白黒 |
| | | リサイクル料 | ¥14,260 |

| | | | |
|--------|------|------|-----|
| Fガラス | 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) | |
| 取説 | (有) | 無 | |
| メンテノート | (有) | 無 | |
| PMマフラ | (有) | 無 | |
| 証明書 | 有 | (無) | |
| 燃料タンク | 300L | | |



| | | | |
|--------------|----|-------------|----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 10 | 10 | |
| | 10 | 10 | |
| | 10 | 10 | 10 |
| | 10 | 10 | 10 |
| スベア | 10 | 245/70R19.5 | |
| F | | 245/70R19.5 | |
| サイズ | | 245/70R19.5 | |
| R | | 245/70R19.5 | |
| サイズ | | 245/70R19.5 | |