| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | | *来早 | <u> </u> | | | 架装形状 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------|----------|----------------|-------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------|-------------------|--------|
| T00241 | 日野 | R 3/9 | 型式·車体番号 2KG - FD2ABG- | | | | | | | | | | | |
| 100241 | | | | | | | | | | - | | | | |
| | 車検有 | 剪 効期限 | | | 積載 | † ₁ | | 荷台寸法(mm) | | | | | | |
| | 一時抹消 財 | | — /— - IXIII | | 2,350 kg | | 6,470 |) W 2,1 | 80 円 1,910 | | | | | |
| エンジン状態 (A) B C (良) 不良 無 ブレーキ (A) N | | | | | | | 2 | 40 | ps | T/M <mark>AT</mark> 速 | 2 ペタ | ブル | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏) 異常なし キャブ内部 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) 異常なし ベット 有 無 | | | | | | | | | | ヘッドラ | ランプ | HID / | ハロゲン | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態等 | | | | | | 特記、重点確認 汚れ 小 中 | | | | 小 中 多 | 補助ブ | レーキ | 1 段 | |
| 東プレ 左サイドドア付 | | | | | | | | | シート研 | 有無 | | | | |
| XV82L0C | | | | | | | | | ETC | 有無 | | | | |
| 空車3時間で16℃→-21.5℃まで確認 | | | | | | | | | ラジオ | 良不良 | Į | | | |
| 極東格納PG CG1002M 2000x1575 | | | | | | | | | バックモニ | | | | | |
| アルミホイール | | | | | | | | | | カラー白黒 | リサイ | | | 10,900 |
| Fガラス 要交換 良好 飛 | | | | | | | | Min | B | | 1~ | | ヤ状態 、欠、で訂 7 | 2載 |
| 記録簿有無 | | | | | | | | | | | | | | |
| 取説 有 メンテノート 有 PMマフラ 有 証明書 有 | # # # # | | | | | | | | | | | 7 6 7 7 | | |
| 燃料タンク | | | | | 5 | | | | | | サイズ R サイズ | 22 | 5/80R1 | 7.5 |