





Fガラス					タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有			1～10、×、欠、で記載			
記録簿	有	無			9		9	
					9		9	
取説	有	無	7	8	8	6		
			7	8	8	6		
メンテノート	有	無	245/70R19.5					
PMマフラ	有	無	245/70R19.5					
証明書	有	無	245/70R19.5					
燃料タンク								

Fガラス					タイヤ状態			
要交換	良好	飛石有			1～10、×、欠、で記載			
記録簿	有	無			9		9	
					9		9	
取説	有	無	7	8	8	6		
			7	8	8	6		
メンテノート	有	無	245/70R19.5					
PMマフラ	有	無	245/70R19.5					
証明書	有	無	245/70R19.5					
燃料タンク								