


| | | | | |
|--------|----|--------|--------------------------|--------------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| T00260 | UD | R 4/11 | 2RG - GK5DAB JNCM-07xxxx | ローリーポンプ付トラクタ |

| | | | | | | | |
|--|--------|------|------------|----------|---|---|----------|
| | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| | 一時抹消 | 切れ | 226,340 km | 11,600 | L | W | H (門) |
| | | 抹消 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|---|---|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | (A) V | EG | 430 | ps | T/M | 12 | 速 | 2 | ペダル | エスコット |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|---|---|-----|-------|

| | | | |
|-------------------|-------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | 有 (無) |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | ポンプ付き | 汚れ | 小 (中 多) |
| | | シート破 | 有 (無) |
| | | ETC | 有 (無) |
| | | ラジオ | (良) 不良 |
| | | バックモタ | 有 (無) |
| | | カラー 白黒 | リサイクル料 |
| | | | ¥14,260 |

| | | |
|--------|------|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| PMマフラ | (有) | 無 |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|--------------|-------------|---|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 8 | | 7 |
| | | | |
| | 7 | 8 | 8 7 |
| ス ペ ア | | | |
| F サイズ | 295/80R22.5 | | |
| R サイズ | 275/80R22.5 | | |